

Recomendaciones

1

Si detecta un tiro quedado, informar al responsable del área de tronadura o su jefe directo para que aísle y resguarde el lugar.

Eliminar tiros quedados en lo posible en el mismo turno y dejar constancia en el libro respectivo.



2

El responsable de la tronadura, debe estar presente en todo el proceso de la eliminación, para identificar, evaluar y controlar riesgos asociados a esta actividad.



3

Mientras se efectúa el proceso de eliminación de los tiros quedados, no permitir el desarrollo de otros trabajos en el área.

