

# Circunstancias de Accidentes Fatales



Volcamiento de tractor mientras azufraba parras.

## Circunstancias

Luego de concluir la aplicación del producto en una de las hileras de parras, sale de ella y realiza el giro para entrar a otra melga. Mientras efectúa esta maniobra, la rueda trasera del vehículo resbala hacia una siembra a desnivel, existente junto a la escasa zona para maniobras y la máquina se vuelca de costado, aplastando a su operador.

## Causas

Falta de espacio para una realización de maniobras en forma segura.  
Inexistencia de talud en las cabeceras de las hileras de plantación.  
No contar con capacitación específica para la tarea.  
No contar con licencia.  
Supervisión y control deficientes.  
Falta de estándares o incumplimiento de ellos (para supervisores y trabajadores).

## Recomendaciones

Incrementar área de terreno disponible para maniobras de tractores. Verificar que exista una distancia mínima de 6 metros al comienzo y al final de la hilera de plantación.

Instalar en zonas cercanas a taludes y canales, topes de rueda para impedir que éstas lleguen a la zona crítica.

Limitar las tareas con este tipo de equipos, a terrenos de poca pendiente y/o proveer equipos aptos para terrenos con desniveles.

Verificar que el operador de la maquinaria cuente con la licencia de conducir adecuada (Clase D) y con capacitación en la tarea específica.

Implementar y/o hacer cumplir estándares para esta actividad.

Implementar programa de capacitación a supervisores y trabajadores.