

Circunstancias de Accidentes Fatales



Trabajador que apoyaba tareas que se estaban ejecutando en cámara de comunicación a la orilla del camino, es golpeado por camión.

Circunstancias

Mientras el trabajador desempeña labores ubicado en la acera, apoyando los trabajos que se realizan en una cámara de la red subterránea de comunicaciones, pasa un camión cerca de la vereda y le golpea en la cabeza con el espejo retrovisor derecho y en el costado del tórax con la carrocería, proyectándolo a varios metros del lugar del impacto. Es trasladado a Mutual de Seguridad, donde fallece.

Causas

El procedimiento de trabajo no indica correctamente los estándares a cumplir para aislar las áreas de resguardo de los trabajadores, en trabajos en la vía pública, considerando las condiciones de cercanía con el tránsito de vehículos.

No se solicitan los permisos correspondientes para desviar el tránsito.

Recomendaciones

Revisar y modificar procedimiento de trabajo, respecto de las condiciones para trabajos en la vía pública, obteniendo con anticipación los permisos correspondientes en caso que se tenga que intervenir el tránsito vehicular, considerando trabajos cerca del paso de vehículos.

Instruir a los trabajadores en aspectos críticos de los trabajos en cámaras subterráneas.