

Circunstancias de Accidentes Fatales



Trabajador conduciendo camioneta, vuelca, sale expulsado y fallece posteriormente.

Circunstancias

En momentos que el trabajador conducía vehículo de la empresa al amanecer, pierde el control de la camioneta, volcándose sobre la calzada de asfalto seco (similar a la fotografía). El trabajador sale expulsado del vehículo resultando con un TEC grave y fallece posteriormente en centro asistencial.

Causas

Probable falta de concentración en el manejo.
No se encontraba haciendo uso de su cinturón de seguridad.
Poca visibilidad por deficiente luz natural en la madrugada.

Recomendaciones

Desarrollar matriz de identificación de peligros, evaluación de riesgos y determinación de medidas de control. De existir esta, revisar y redefinir controles que no están siendo cumplidos por las partes involucradas.
Implantar metodologías de control a los conductores, que permita evidenciar condiciones físicas deficientes previo inicio de las actividades de conducción.
Capacitar teórico – práctico al 100% de los conductores de la compañía, a fin de evidenciar brechas de factores personales, conductas y hábitos de la conducción que pueden ser corregibles antes, durante y después del ejercicio de la conducción
Levantar oportunidades de mejora producto de la participación de los trabajadores en las recomendaciones de seguridad vial, aprovechando su experiencia y buenas prácticas.
Aumentar la frecuencia de controles de salud de los conductores mayores de 60 años.
Estricto control del estado mecánico-técnico de los móviles.
Obligatoriedad del uso del Cinturón de Seguridad en los móviles.

Establecer una bitácora de entrega de productos, que incluya los siguientes aspectos; dirección de clientes hora de salida, horario de entrega de productos y horario de término de la ruta, para evitar velocidades de traslado muy altas.
Difundir los resultados del accidente en cuestión entre los demás trabajadores, enfatizando en sus causas y medidas correctivas.