

Circunstancias de Accidentes Fatales



Trabajador cae desde una plataforma hechiza, anexada a escala de mano.

Circunstancias

El trabajador se habría encontrado realizando trabajos de repintado en fachada de una casa, estando sobre una plataforma de trabajo anexada a una escala de mano. La plataforma se habría desnivelado, por lo cual el trabajador pierde el equilibrio, cayendo de cabeza contra el borde de cerámica, lo que le causa la muerte en el lugar.

Causas

- Escala sin afianzar en sus extremos.
- Plataforma anexada a escala, no estructurada e inestable y utilizada como superficie de trabajo.
- Sin supervisión directa de los trabajos.
- Trabajador sin elementos de protección necesarios para la tarea (básicamente sin cinturón de seguridad ni línea de vida).

Recomendaciones

- Eliminar toda superficie de trabajo improvisada e inestable, especialmente para trabajos en altura.
- Desarrollar matriz de identificación de peligros, evaluación de riesgos y determinación de medidas de control. De existir esta, revisar y redefinir controles que no están siendo cumplidos por las partes involucradas.
- Efectuar un programa preventivo que considere observaciones e inspecciones de los lugares de trabajo en forme permanente, revisando condiciones de riesgo y estableciendo medidas de control para corregir desviaciones.
- Desarrollar un procedimientos o instructivos de trabajo que especifiquen la metodología para el desarrollo correcto de la actividad de "trabajos en altura con escalas y escaleras". El alcance de dicho procedimiento debe considerar tanto al personal propio como empresas contratistas, asegurando alcanzar las competencias requeridas para el cargo.
- Difundir los resultados del accidente en cuestión entre los demás trabajadores, enfatizando en sus causas y medidas correctivas. Utilizar los elementos de protección personal adecuados a las actividades de trabajos en altura.