

# Circunstancias de Accidentes Fatales



Trabajador fallece luego de ser atropellado por grúa prensa.

## Circunstancias

Trabajador, mientras transitaba de regreso del baño por sector de maquinarias con destino a su Instalación de Faenas -a la espera de recibir instrucciones-, es atropellado por grúa prensa con carga (similar a la de la fotografía), causándole lesiones y posteriormente, su fallecimiento.

## Causas

- Instalación de Faenas ubicada en zona de tránsito de maquinarias.
- Falta visibilidad para avanzar, del operador grúa prensa.
- Ingreso de trabajadores al área de trabajo de maquinarias, para llegar a instalaciones de faena.
- Paso de cebra para peatones, en ese momento, obstaculizado por vagones de tren que eran descargados.

## Recomendaciones

- Desarrollar matriz de identificación de peligros, evaluación de riesgos y determinación de medidas de control efectivas. De existir esta, revisar la calidad del proceso y redefinir controles que no están siendo cumplidos por las partes involucradas.
- Revisar exhaustivamente la distribución de zonas de trabajo y de tránsito peatonal, readecuando, de ser necesario, el lay-out del lugar del accidente. Efectuar idénticas medidas correctivas a toza zona de similares características.
- Desarrollar un procedimiento que especifiquen indicaciones y responsabilidades de peatones y conductores.
- Capacitar a todos los trabajadores involucrados sobre la correcta implementación del procedimiento de "Tránsito en zonas de trabajo", midiendo posteriormente la efectividad de dicha capacitación a través de evaluaciones u observaciones de trabajo que permitan evidenciar las competencias adquiridas.
- Difundir los resultados del accidente en cuestión entre los demás trabajadores, enfatizando en sus causas y medidas correctivas.
- Señalizar adecuadamente las zonas de trabajo y demarcaciones de tránsito vehicular.