

Circunstancias de Accidentes Fatales



Trabajador fallece al ser aplastado por muro de adobe.

Circunstancias

Trabajador estaba retirando jivas metálicas con botellas vineras desde interior bodega con muros de adobe la que debía ser demolida. Repentinamente uno de los muros se desploma, aplastando al trabajador provocándole la muerte en forma inmediata.

Causas

- Falta de inspección previa del lugar en el que se trabajaría, para detectar su condición estructural.
- Movimiento (cambio de posición, retiro, etc) de elementos en la parte superior de la estructura, lo que podría haber producido la desestabilización de la estructura (falta de estructuración de amarre superior).
- Movimiento (retiro) de cargas que soportaba el terreno, podría haber provocado algún fenómeno en él, que afectara la estabilidad de los muros del recinto.
- Falta de procedimientos que establezcan el método de trabajo seguro.

Recomendaciones

- Realizar un estudio técnico estructural del recinto en el que se trabajará (adobe), efectuado por personal competente, previo a iniciar trabajos en la zona, para tener un antecedente que permita tomar decisiones correctas.
- Efectuar un reconocimiento visual del terreno y áreas adyacentes, para prever riesgos derivados de construcciones vecinas.
- Delimitar y restringir acceso al lugar en que se trabajará, para evitar un excesivo tránsito de personal dentro de él.
- Difundir los resultados del accidente en cuestión entre los demás trabajadores, enfatizando en sus causas y medidas correctivas.
- Elaborar un Procedimiento de Trabajo Seguro, capacitando al personal involucrado y evaluando las competencias requeridas para el desarrollo de dichas actividades.