

Circunstancias de Accidentes Fatales



Trabajador fallece cuando descargaba contenedor con placas de granito.

Circunstancias

Para descargar planchas de granito desde el interior de un contenedor, la empresa pidió a una empresa contratista realizar la tarea. Esta empresa contratista indicó a algunos de sus trabajadores la labor que debían realizar al día siguiente. En la mañana, uno de ellos concurrió a trabajar acompañado de un amigo (ajeno a la empresa), al que le ofreció trabajo por el día. Cuando se desarrollaba la tarea, falló el sistema de cuña que afirmaba 10 planchas y aplastaron al último trabajador mencionado.

Causas

Falta de mantención a sistema de cuña de las planchas.
Sistema de cuña ineficiente.
Falta o inexistencia de capacitación específica en el empleo correcto del sistema de cuña.
No existir procedimiento de trabajo para la tarea mencionada.
Estándares inexistentes, inapropiados o incumplimiento de ellos.
Falta o inexistencia de capacitación.
Supervisión y control deficientes o inexistentes.

Recomendaciones

Confeccionar procedimiento de trabajo para la tarea mencionada.
Capacitar a los trabajadores respecto a procedimientos de trabajo.
Revisar y/o corregir estándares existentes.
Revisión del sistema de cuña y de su programa de mantención.
Realizar observaciones planeadas y no planeadas con el fin de detectar prácticas y/o conductas subestándar.
Implementar y/o hacer cumplir estándares para esta actividad.
Establecer supervisión y controles adecuados.