

Circunstancias de Accidentes Fatales



Trabajador que desempeñaba labores de Banderero, fué atropellado.

Circunstancias

En circunstancias que el trabajador realizaba actividades de banderero en la ruta, visualiza la aproximación de un vehículo a gran velocidad. El trabajador procede mediante señas (paleta) a la detención del móvil. El conductor del móvil no respeta las señales, el vehículo se desplaza hacia la berma sin detenerse, provocando el impacto y proyectando el cuerpo a varios metros del lugar.

Causas

El trabajador no tenía conocimientos de los riesgos a los que estaba expuesto.

El trabajador no fue capacitado, de acuerdo a las tareas específicas del cargo que desempeñaba al momento del accidente.

No se evaluó labor de banderero en terreno.

No se contaba con el personal apropiado, para realizar de una forma técnica la actividad de banderero.

En el lugar del accidente no se evidenció ningún tipo de sistemas de protección, ni de señalización, de acuerdo a lo establecido en el manual de vialidad.

Recomendaciones

Realizar Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos críticos.

Realizar Procedimientos de trabajo seguro.

Capacitar a trabajadores bandereros de acuerdo a los procedimientos de trabajo seguro y al modelo propuesto en el manual de vialidad sobre señalización.

Realizar evaluación y seguimiento de sistemas de capacitación.

Verificar iluminación.

Verificar condiciones ambientales que inciden en la visibilidad y asegurar el uso de señalización luminiscente.